

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00017223

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1400017217

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1400017218

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1400017219

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1400017220

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | fortificato, ducale |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Di Capua (ruderi) |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Riccia |
| PVCL - Località | RICCIA |
| PVCI - Indirizzo | Piano della Corte |
| PVCA | Via della Corte |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Riccia |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 00 |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 001 |
| SETP - Numero nel settore | 007 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Riccia |
| CTSF - Foglio/Data | 31/1986 |
| CTSN - Particelle | 161 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | fg. 71 part. 1 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.837138243 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.48874212 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di | |

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 14-5-2018 |
| GPBO - Note | (4032077) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze rinascimentali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Costruito nel 1500 costituiva la residenza nobiliare più lussuosa dell'Contea di Molise. Sul palazzo si accanirono i rivoluzionari nel 1799. Delle sculture, degli affreschi, della biblioteca, che del Palazzo era il vanto, nulla è sopravvissuto. Non vi è alcuna traccia di pavimentazione. Se ne ignorava l'esistenza, riducendosi a poche strutture di fondazione sullo strapiombo, fino ai lavori di restauro-individuazione effettuati nel 1988. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | fonte archivistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELV - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1988 |
| REVX - Validità | ante |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Rudere con pianta di forma irregolare quasi rettangolare con porzioni di murature in pietra a vista a filari irregolari. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | intero bene |
| PNTS - Schema | isolata |
| PNTF - Forma | irregolare |

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| FNSM - Materiali | pietra |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | pietra |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | rudere |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | inutilizzato |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XVI |
| USOD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 42/2004, art.10.1 |
|----------------------------------|---------------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F approvato il 11.07.1984 |
| STUN - Sintesi normativa zona | Zona A centro storico |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1991 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | coll. CLVIII-9-8- (inv. 67322) |
| FTAN - Codice identificativo | RicciaPA00017218e |
| FTAT - Note | veduta dei resti del palazzo del castello |
| FTAF - Formato | 18x24, 13x18 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg.31 p.lla 161 (parte) |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | RicciaSC00017223 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 1986/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720002 |
| BIBN - V., pp., nn. | II, 273-289 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 0000 |
| CMPN - Nome | Petrorio Antonio |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Di Brino Cinzia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Salvatorelli Valentina |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |

OSS - Osservazioni

Ubicato in uno spazio aperto ad incolto produttivo di proprietà privata, isolato, è in netto contrasto con la mole dell'alta torre su esso gravitante; su uno sperone roccioso isolato dal tessuto urbano, il palazzo, fortificato anche naturalmente dominava la vallata.