

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075037
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	complesso edilizio
OGTQ - Qualificazione	di case a schiera

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	San Giuliano del Sannio
PVCL - Località	SAN GIULIANO DEL SANNIO
PVCI - Indirizzo	Via Nicolantonio Pedicino
PVCV - Altre vie di comunicazione	Strada del Sonno

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	San Giuliano del Sannio
CSTA	capoluogo municipale

### ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
---------------	----

<b>ZURD - Denominazione</b>	Centro Storico
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	000
<b>SETP - Numero nel settore</b>	000
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	San Giuliano del Sannio
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	18/1990
<b>CTSN - Particelle</b>	516
<b>CTSN - Particelle</b>	517
<b>CTSN - Particelle</b>	518
<b>CTSN - Particelle</b>	519
<b>CTSN - Particelle</b>	520
<b>CTSN - Particelle</b>	521
<b>CTSN - Particelle</b>	522
<b>CTSN - Particelle</b>	527
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.641979469
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.456768166
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	20-11-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3851921) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze ottocentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>ATBM - Fonte</b>	

dell'attribuzione	iscrizione
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Le abitazioni sono state edificate tra la seconda metà del secolo XIX e la prima metà del secolo XX come può evincersi dalle date incise su alcuni portali (1880-1930).
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>RENF - Fonte</b>	data sul portale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELW - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RE VW - Validità</b>	ante
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Aggregato di otto unità residenziali a schiera su area pressochè rettangolare. Murature in pietrame posto a filari irregolari e coperture gradonate a due falde con orditura in legno.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	intero bene
<b>PNTS - Schema</b>	composto
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere      solaio

SOFF - Forma      piano

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento      intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva      orditura lignea

SOEC - Tecnica costruttiva      ferro-laterizi

**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione      intero bene

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere      a tetto

CPFF - Forma      a n falde

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

CPCR - Riferimento      intera copertura

CPCT - Struttura primaria      in legno

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMR - Riferimento      intera copertura

CPMT - Tipo      tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo      coppi

CPMM - Materiali      laterizio

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione      interna

SCLG - Genere      scala

SCLO - Categoria      principale

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

SCSC - Tecnica      in muratura

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione      intero bene

PVMG - Genere      marmettoni

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione      intero bene

PVMG - Genere      in cotto

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione      intero bene

PVMG - Genere      in pietra

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione      intero bene

PVMG - Genere      cemento

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture sotterranee
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria sec. XIX
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.lgs 42/2004
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	D.M. 2009/07/23
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero territorio comunale
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Zona A centro storico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1987/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-17-10 (inv. 63022)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SGiulianoSannioCM75037
<b>FTAT - Note</b>	veduta fronte principale
<b>FTAF - Formato</b>	18x24, 13x18
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg.18 p.lla 516-517-518-519-520-521-522-527
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SGiulianoSannioSC75037
<b>DRAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>DRAD - Data</b>	1990/08/12
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720002
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	II, 318-325

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1990**CMPN - Nome** Coletta Mario**FUR - Funzionario responsabile** Melloni Lavinia**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2012**RVMN - Nome** Di Brino Cinzia**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2017**AGGN - Nome** del Rosso Anna**AGGE - Ente** SABAP Molise**AGGF - Funzionario responsabile** Benvenuto Cinthia