

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00020064
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sconsacrata
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Nicola

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Casa-Studio Colarocchio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Campobasso
PVCL - Località	CAMPOBASSO
PVCI - Indirizzo	Via Sant'Antonio Abate 91

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Campobasso
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	centro storico

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	020
SETP - Numero nel settore	002

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Campobasso
CTSF - Foglio/Data	056/ 1985
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 222, 239

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.657056831
GPDPY - Coordinata Y	41.560785042

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	11-11-2017

GPBO - Note(3831616) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione

ATBD - Denominazione

maestranze cinquecentesche

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi storica

ATBM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

La chiesa è stata probabilmente edificata nei secoli XVI-XVII. Danneggiata dai vari eventi sismici, fu gravemente segnata dal terremoto del 1805. La chiesa fu abbandonata e non più utilizzata dalla prima metà del secolo XX.

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVI

RELV - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

REVV - Validità

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

La chiesa ha subito un radicale intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso nel 2003/2005.

RENF - Fonte

documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELI - Data

2003/00/00

RELX - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVI - Data

2005/00/00

REVV - Validità	ante
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Originariamente la cappella era di modeste dimensioni ad aula. La facciata non evidenziava elementi architettonici di pregio. Presentava un semplicissimo portale in pietra e in asse superiormente un oculo che illuminava l'interno. Attualmente, radicalmente ristrutturato, con cambio di destinazione d'uso, il fabbricato è distribuito su due livelli, con l'inserimento di un solaio non esistente originariamente.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	corpo unico
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano/a
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	ottimo
--------------------------------------	--------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	2003/00/00
---------------------------	------------

RSTF - Data fine	2005/00/00
-------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Restauro esterno con cambio di destinazione d'uso e modifiche interne.
----------------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
--------------------------------------	----------------

USAD - Uso	ufficio
-------------------	---------

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
--------------------------------------	----------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVI
---------------------------------------	----------------------------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1497/1939
----------------------------------	--------------

NVCE - Estremi provvedimento	Verbale n.14 1977/03/20
-------------------------------------	-------------------------

NVCP - Estensione del vincolo	parte del territorio del comune
--------------------------------------	---------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1497/1939
----------------------------------	--------------

NVCE - Estremi provvedimento	Verbale n.15 1977/07/20
-------------------------------------	-------------------------

NVCP - Estensione del vincolo	parte del territorio del comune
--------------------------------------	---------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939
----------------------------------	-------------

NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 2010/06/04
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. variante generale 1969 approvato 1972
STUN - Sintesi normativa zona	zona A/ conservazione, restauro, risanamento
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXIV-17-22 (inv. 80306)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB80306
FTAT - Note	veduta prospetto principale
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2012/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CampobassoDBC00020064
FTAT - Note	veduta prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2012/00/00
FTAN - Codice identificativo	CampobassoDBC00020064
FTAT - Note	veduta prospetto principale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.56 p.lla A
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio - Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	CampobassoSC00020064
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio - Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1985/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II, 49-114
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Trombetta Ada
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	S1720017
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Di Brino Cinzia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Salvatorelli Valentina
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia