

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00014525 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 1400018121 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di Sant'Antonio Abate |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

| | |
|-------------------------|------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | IS |
| PVCC - Comune | Agnone |
| PVCL - Località | AGNONE |
| PVCI - Indirizzo | Via Cavour |
| PVE - Diocesi | TRIVENTO |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Agnone |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|-----------------------------|----------------|
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | centro storico |

SET - SETTORE

| | |
|----------------------------------|------------|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 038 |
| SETD - Denominazione | S. Antonio |
| SETP - Numero nel settore | 007 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---|---------------|
| CTSC - Comune | Agnone |
| CTSF - Foglio/Data | 059/ 1979 |
| CTSN - Particelle | A |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p.lle 443, 94 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|--|--|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.368838932 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.807598587 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 28-6-2016 |
| GPBO - Note | (3852490) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|--------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | romanica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | parte del bene |
| RENS - Notizia sintetica | edificazione |
| RENN - Notizia | Situata extra moenia rispetto al primo nucleo urbano, la chiesa conserva il portale più antico della città, che per stile e decorazioni è inquadrabile nell'ambito della fine del XIII o inizi di XIV secolo. Tuttavia, l'origine dell'edificio può essere ascrivibile agli inizi del XII secolo, per la presenza di un'incisione a rilievo (1118 o 1128) posta sull'imposta dell'arco del portale d'ingresso, attualmente non più leggibile. |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XII |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELI - Data | 1118/00/00 |
| RELX - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1128/00/00 |
| REVX - Validità | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |
| RENN - Notizia | Fino al 1692-1695 la chiesa era posizionata ad un livello inferiore rispetto al piano stradale, per accedere si scendevano 9 gradini. Durante il restauro del 1695 si è accertato che al di sotto della pavimentazione esistevano delle sepolture. Nell'inventario parrocchiale Inventarium solemne del 1686 si parlava della "Chiesa alquanto sotterranea", probabilmente ciò era riferito alle sepolture. Nella stessa descrizione si parla del campanile posto a destra dell'altare (oggi a sinistra) e che l'ingresso era posto all'interno della cinta muraria e tutto il resto fuori dalle mura cittadine. Nei pressi del campanile vi era il cimitero ed a destra la sacrestia. |

| | |
|--|---|
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| RELI - Data | 1692/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVI - Data | 1695/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | campanile |
| RENS - Notizia sintetica | edificazione |
| RENN - Notizia | La chiesa così come si presenta oggi sarebbe stata quasi integralmente ricostruita verso il 1700 su iniziativa del Parroco Don Andrea de Filippo di Belmonte del Sannio, della fabbrica originaria romanica rimane il portale ad ogiva intarsiato di ispirazione normanna. Dal documento del Parroco Don Andrea Iannicelli, custodito nell'Archivio parrocchiale si evince che il de Filippo avrebbe fatto edificare il maestoso campanile, iniziato nel 1720 ed ultimato nel 1725. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1700/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1725/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | decorazioni |
| RENN - Notizia | Nell'archivio parrocchiale è conservato un contratto, del 1791, di lavoro che incaricava di eseguire lavori di stuccatura della chiesa e di rialzare le finestre e di riquadrarle all'esterno. Inoltre, furono realizzati gli stucchi sull'arco posto sopra l'altare maggiore, rimodernate e riempite le lunette sopra le aperture e tinteggiata l'intera chiesa. Furono eseguiti gli affreschi sulla volta ad opera dell'artista Francesco Palumbo di Napoli. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |

| | |
|--|---|
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| RELI - Data | 1791/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVI - Data | 1792/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | parte del bene |
| RENS - Notizia sintetica | rifacimento |
| RENN - Notizia | Al posto delle due attuali cappelle, che danno sel presbiterio, vi dovevano essere due pergami in legno decorati. Ai lati dell'altare maggiore vi sono due vani dove dovevano esserci le due scale per accedere ai pergami. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RELI - Data | 1924/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 1924/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | La Chiesa è parte di un isolato, solo il prospetto nord è completamente libero ed è prospiciente ad uno slargo che si affaccia a terrazzo sulla vallata circostante. La pianta è longitudinale, ad aula e abside tronca, presenta 10 nicchie laterali, il presbiterio è rialzato, ed è separato dal resto della Chiesa da una balaustra in marmo e dall'arcone che poggia su due paraste sporgenti dalle pareti laterali con capitelli corinzi. Sopra l'ingresso vi è la cantoria con l'organo del 700. Le cappelle sono arretrate rispetto agli archi a tutto sesto, in corrispondenza di ogni cappella c'è una finestra. la facciata è piana e rettangolare a cortina e nasconde il tetto a due falde. Sopra il portale si apre una finestra con timpano ad arco ribassato. Il prospetto laterale sinistro non porta decorazioni, si aprono solo tre delle cinque finestre che si vedono all'interno. (continua nelle osservazioni) |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano terra |
| PNTS - Schema | ad aula |

| | |
|--|--------------------|
| PNTF - Forma | irregolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | pietra calcarea |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | corpo principale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | con unghie |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in pietra |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a due falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a colmo unico |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intero bene |
| CPCT - Struttura primaria | capriate in ferro |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| | |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala di collegamento |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 3 |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|---|-------------|
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in marmo |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | arco trilobato |
| DECM - Materiali | pietra |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco ogivale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanatura |
| DECM - Materiali | pietra |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | campanile |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | finestre modanate |
| DECM - Materiali | pietra |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|---|---|
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | altare maggiore |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSII - Trascrizione testo | D.O.M./ HIC RESURECTIONEM EXPECTA/ IOACHIM PAGLIONE/EPUS TRIVENTINUS/ QUI OBIIT/ DIE VI XBIS A.D. MDCLXXX |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | marmo |

| | |
|---|---|
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto sinistro |
| LSIG - Genere | stemma |
| LSII - Trascrizione testo | PROCURATORE ECCLESIE S. ANTONI SENIORIS MURUM/ VETUSTATE DILABENTEM A SOLO REE.../ CURARUND AN.M. |

D.CCCLVI

LSIM - Materiali

pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

strutture murarie

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

coperture

STCC - Stato di conservazione

ottimo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

soffitti

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

volte

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

pavimenti

STCC - Stato di conservazione

ottimo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

decorazioni

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

intonaci interni

STCC - Stato di conservazione

buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

infissi

STCC - Stato di conservazione

buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

intero bene

| | |
|--|---|
| RSTI - Data inizio | 1791/00/00 |
| RSTF - Data fine | 1792/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Stuccatura e tinteggiatura dell'intera Chiesa. Rialzamento di tutte le finestre. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | parete sinistra |
| RSTI - Data inizio | 1856/00/00 |
| RSTF - Data fine | 1856/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro della parete sinistra. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1903/00/00 |
| RSTF - Data fine | 1903/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Lavori strutturali della muratura esterna e docce di scarico. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | pergami |
| RSTI - Data inizio | 1911/00/00 |
| RSTF - Data fine | 1911/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauro dei due pergami ai lati dell'altare, oggi non più esistenti. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1988/00/00 post |
| RSTF - Data fine | 1988/00/00 post |
| RSTT - Tipo di intervento | sostituzione delle capriate in legno con capriate in ferro. Rifacimento del manto di copertura. rifacimento del pavimento. Spolveratura delle pareti interne. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XII |
| USOD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |

| | |
|--|--|
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di Sant'Antonio Abate |
| CDGI - Indirizzo | via Cavour - 86081 Agnone (IS) |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4) |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1497/1939, art. 6) |
| NVCD - Data notificazione | 1975/11/27 |
| NVCR - Data di registrazione o G.U. | 1976/01/16 n. 13 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero territorio comunale |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. approvato il 12/06/1975 |
| STUN - Sintesi normativa zona | risanamento e restauro |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n.8 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | del Rosso Anna |
| FTAD - Data | 1993/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXCII - 17 - 20 (inv.72916) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFA14525 |
| FTAT - Note | facciata principale |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 15 - 26 (inv. 63808) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525A |
| FTAT - Note | Arco sull'altare maggiore |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |

| | |
|---|---------------------------------|
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 14 - 6 (inv. 63753) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525B |
| FTAT - Note | campanile |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 14 - 28 (inv.63775) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525C |
| FTAT - Note | facciata principale |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 14 - 28 (inv. 63775) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525D |
| FTAT - Note | scorcio prospettico |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 15 -15 (inv. 63797) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525E |
| FTAT - Note | prospetto laterale sinistro |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 14 - 34 (inv. 63781) |

| | |
|---|--|
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525F |
| FTAT - Note | prospetto posteriore |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII 14 - 25 (inv. 63772) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525G |
| FTAT - Note | particolare portale |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 14 - 29 (inv. 63776) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525H |
| FTAT - Note | prospetto laterale destro e campanile |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 14 - 33 (inv. 63780) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525I |
| FTAT - Note | stemma sulla facciata sinistra |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 15 - 27 (inv. 63809) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525L |
| FTAT - Note | volta con affreschi di Francesco Palumbo |

| | |
|---|------------------------------------|
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 15 - 24 (inv.63806) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525M |
| FTAT - Note | interno - parete sinistra |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 15 - 21 (inv. 63803) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525N |
| FTAT - Note | interno - visione d'insieme |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 16 - 10 (inv.63825) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525O |
| FTAT - Note | organo |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FTAD - Data | 1988/11/19 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXXVIII - 14 - 26 (inv. 63773) |
| FTAN - Codice identificativo | AgnoneFE14525P |
| FTAT - Note | finestra della facciata principale |
| FTAF - Formato | 13 x 18, 18 x 24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 59 - p.A |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia |
| DRAN - Codice identificativo | AgnoneSC14525 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia |
| DRAD - Data | 1993/00/00 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Gabriele Patrizia |
| FNTT - Denominazione | scheda di catalogo |
| FNTD - Data | 1988/11/19 |
| FNTN - Nome archivio | SBAP Molise |
| FNTS - Posizione | cartella Agnone |
| FNTI - Codice identificativo | AgnoneDA14525 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di restauro |
| FNTA - Autore | Corbo V. - Meccanici F. |
| FNTT - Denominazione | scheda |
| FNTD - Data | 2006/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SBAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Agnone |
| FNTI - Codice identificativo | AgnoneDA14525a |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di restauro |
| FNTA - Autore | Corbo V. - Meccanici F. |
| FNTT - Denominazione | scheda |
| FNTD - Data | 2006/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SBAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Agnone |
| FNTI - Codice identificativo | AgnoneDA14525b |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di restauro |
| FNTA - Autore | Corbo V. - Meccanici F. |
| FNTT - Denominazione | scheda |
| FNTD - Data | 2006/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SBAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Agnone |
| FNTI - Codice identificativo | AgnoneDA14525c |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di restauro |

| | |
|---|--|
| FNTA - Autore | Corbo V. - Meccanici F. |
| FNTT - Denominazione | scheda |
| FNTD - Data | 2006/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SBAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Agnone |
| FNTI - Codice identificativo | AgnoneDA14525d |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di restauro |
| FNTA - Autore | Corbo V. - Meccanici F. |
| FNTT - Denominazione | scheda |
| FNTD - Data | 2006/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SBAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella Agnone |
| FNTI - Codice identificativo | AgnoneDA14525e |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | III, p. 39 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Carano Corrado |
| BIBD - Anno di edizione | 1975 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720114 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Carlomagno Custode |
| BIBD - Anno di edizione | 1965 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720115 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 127-128 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1993 |
| CMPN - Nome | del Rosso Anna |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |

| | |
|--|---|
| RVMN - Nome | del Rosso Anna |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | del Rosso Anna |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Sul prospetto corrispondente al presbiterio è visibile il tetto a due falde. Il campanile a pianta quadrata ha marcapiani e nicchie in pietra lavorate a conchiglia nel primo ordine, cornici a quadrato quadrilobato al secondo ordine e finestre con archi a tutto sesto nel terzo ordine. La facciata destra è in parte coperta dalla canonica e si affaccia su un giardino di pertinenza della Chiesa. Questi due ultimi prospetti sono intonacati. |