SCHEDA



| CD - CODICI | |
|------------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00019064 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |
| OG - OGGETTO | |

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione monofamiliare

OGTN - Denominazione Casa Iuliano-Lo Gatto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Molise

| PVCP - Provincia | CB | |
|--|---|--|
| PVCC - Comune | Oratino | |
| PVCL - Località | ORATINO | |
| PVCI - Indirizzo | Via Crispi 2, 3 | |
| PVCA | Via San Martino | |
| CST - CENTRO STORICO | | |
| CSTN - Numero d'ordine | 01 | |
| CSTD - Denominazione | Oratino | |
| CSTA | capoluogo municipale | |
| ZUR - ZONA URBANA | . • . | |
| ZURN - Numero | 02 | |
| ZURD - Denominazione | zona di espansione | |
| SET - SETTORE | | |
| SETT - Tipo | SU | |
| SETN - Numero | 013 | |
| SETP - Numero nel settore | 002 | |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATAST | CALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica | |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CAT | CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Oratino | |
| CTSF - Foglio/Data | 029/ 1981 | |
| CTSN - Particelle | 549 | |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p.lle 551, 783 | |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TI | RAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 | |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica | |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUN | OTO | |
| GPDP - PUNTO | | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.586697685 | |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.584379887 | |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato | |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo | |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 | |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 | |
| GPBT - Data | 3-1-2017 | |
| GPBO - Note | (3542019) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 | |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | | |

| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione | |
|-----------------------------------|--|--|
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche | |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica | |
| RE - NOTIZIE STORICHE | | |
| REN - NOTIZIA | | |
| RENR - Riferimento | centro urbano | |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale | |
| RENN - Notizia | Nel 1268 Oratino era feudo di Eustachio d'Ardicourte e fino al 1309 di Giovanni di Lando. Nel 1333 Re Roberto assegnò il feudo a sua moglie che lo detenne fino al 1345. Successivamente divenne feudo della famiglia D'Evoli e poi passò a Carlo di Gambatesa, Conte di Termoli, il quale l'assegnò in dotario alla propria figlia Violante. Tra il 1512 e il 1523 il feudo fu venduto alla famiglia Caracciolo che lo cedette ai Coscia. Anteriormente al 1586 Oratino divenne feudo della famiglia di Silva e nel 1630 fu comprato da Ottavio Vitaliano ed i suoi eredi lo detennero fino al 1699. Nel 1729 intestatario è il duca Giovanni Girolamo Giordano che conservò il titolo di duca di Oratino fino al 1882. | |
| RENF - Fonte | bibliografia | |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIII | |
| RELF - Frazione di secolo | terzo quarto | |
| RELI - Data | 1268/00/00 | |
| RELX - Validità | post | |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM | MO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX | |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto | |
| REVI - Data | 1882/00/00 | |
| REVX - Validità | ante | |
| RE - NOTIZIE STORICHE | | |
| REN - NOTIZIA | | |
| RENR - Riferimento | intero bene | |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione | |
| RENN - Notizia | I caratteri stilistici e la data 1866 incisa sul portale riconducevano l'edificazione alla seconda metà del XIX secolo. | |
| RENF - Fonte | analisi stilistica | |
| RENF - Fonte | data | |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | MO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX | |
| RELF - Frazione di secolo | terzo quarto | |
| RELI - Data | 1866/00/00 | |
| RELX - Validità | post | |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | | |
| REVS - Secolo | XXI | |

| REVF - Frazione di secolo | terzo quarto |
|--|--|
| REVI - Data | 1866/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | demolizione totale |
| RENN - Notizia | Nel 2004 lo scoppio della tubatura del gas ha totalmente distrutto l'intero edificio (in atti n. 23607.1 del 21/04/2015 DEMOLIZIONE TOTALE). |
| RENF - Fonte | docuemtazione |
| REL - CRONOLOGIA, ESTRE | MO REMOTO |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELI - Data | 2004/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTRE | MO RECENTE |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 2015/04/21 |
| REVX - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| CII CUDDIVICIONE INTERNI | A |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | 4 |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| | |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione | intero bene |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | intero bene livelli continui |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani | intero bene livelli continui 3 |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria | intero bene livelli continui 3 |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria | intero bene livelli continui 3 p. interrato, p.t., 1 p. L'edificio, oramai diruto, aveva una pianta di forma trapezoidale e si sviluppava su tre livelli di piano, la muratura portante era in pietra a corsi irregolari. La copertura era a falda unica. La fabbrica era complessivamente povera di elementi architettonici degni di nota. |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte | intero bene livelli continui 3 p. interrato, p.t., 1 p. L'edificio, oramai diruto, aveva una pianta di forma trapezoidale e si sviluppava su tre livelli di piano, la muratura portante era in pietra a corsi irregolari. La copertura era a falda unica. La fabbrica era |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria | intero bene livelli continui 3 p. interrato, p.t., 1 p. L'edificio, oramai diruto, aveva una pianta di forma trapezoidale e si sviluppava su tre livelli di piano, la muratura portante era in pietra a corsi irregolari. La copertura era a falda unica. La fabbrica era complessivamente povera di elementi architettonici degni di nota. |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte | intero bene livelli continui 3 p. interrato, p.t., 1 p. L'edificio, oramai diruto, aveva una pianta di forma trapezoidale e si sviluppava su tre livelli di piano, la muratura portante era in pietra a corsi irregolari. La copertura era a falda unica. La fabbrica era complessivamente povera di elementi architettonici degni di nota. |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano | intero bene livelli continui 3 p. interrato, p.t., 1 p. L'edificio, oramai diruto, aveva una pianta di forma trapezoidale e si sviluppava su tre livelli di piano, la muratura portante era in pietra a corsi irregolari. La copertura era a falda unica. La fabbrica era complessivamente povera di elementi architettonici degni di nota. intero bene |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota | intero bene livelli continui 3 p. interrato, p.t., 1 p. L'edificio, oramai diruto, aveva una pianta di forma trapezoidale e si sviluppava su tre livelli di piano, la muratura portante era in pietra a corsi irregolari. La copertura era a falda unica. La fabbrica era complessivamente povera di elementi architettonici degni di nota. intero bene |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema | intero bene livelli continui 3 p. interrato, p.t., 1 p. L'edificio, oramai diruto, aveva una pianta di forma trapezoidale e si sviluppava su tre livelli di piano, la muratura portante era in pietra a corsi irregolari. La copertura era a falda unica. La fabbrica era complessivamente povera di elementi architettonici degni di nota. intero bene piano terra corpo unico |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma | intero bene livelli continui 3 p. interrato, p.t., 1 p. L'edificio, oramai diruto, aveva una pianta di forma trapezoidale e si sviluppava su tre livelli di piano, la muratura portante era in pietra a corsi irregolari. La copertura era a falda unica. La fabbrica era complessivamente povera di elementi architettonici degni di nota. intero bene piano terra corpo unico |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI | intero bene livelli continui 3 p. interrato, p.t., 1 p. L'edificio, oramai diruto, aveva una pianta di forma trapezoidale e si sviluppava su tre livelli di piano, la muratura portante era in pietra a corsi irregolari. La copertura era a falda unica. La fabbrica era complessivamente povera di elementi architettonici degni di nota. intero bene piano terra corpo unico |
| SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani SIIP - Tipo di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE | intero bene livelli continui 3 p. interrato, p.t., 1 p. L'edificio, oramai diruto, aveva una pianta di forma trapezoidale e si sviluppava su tre livelli di piano, la muratura portante era in pietra a corsi irregolari. La copertura era a falda unica. La fabbrica era complessivamente povera di elementi architettonici degni di nota. intero bene piano terra corpo unico trapezoidale |

| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
|----------------------------------|--|
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | pietra calcarea |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE EST | ERNA |
| CPFG - Genere | distrutta |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZI | IONE |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | rudere |
| STCO - Indicazioni specifiche | L'intero bene, a seguito della fuga di gas, nel 2004 è crollato. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla | intero bene |
| parte | |
| USAD - Uso | inutilizzato |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E | VINCOLI |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDIO | CA |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI T | UTELA |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. n. 1497/1939 |
| NVCE - Estremi provvedimento | verbale Comm. Prov. N.16 |
| NVCD - Data notificazione | 1977/08/10 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero territorio comunale |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. approvato nel 1981 |

| STUN - Sintesi normativa zona | risanamento - restauro - ristrutturazione | |
|----------------------------------|--|--|
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI | FERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata | |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n | |
| FTAA - Autore | Perrella Lucia | |
| FTAD - Data | 1993/00/00 | |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise | |
| FTAC - Collocazione | CLXXXIII - 12 - 3 (inv. 72169) | |
| FTAN - Codice identificativo | OratinoFA19064 | |
| FTAT - Note | facciata principale | |
| FTAF - Formato | 13 x18, 18 x 24 | |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata | |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale | |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 29 p. 549 | |
| DRAS - Scala | 1:1000 | |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso | |
| DRAN - Codice identificativo | OratinoSC19064 | |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso | |
| DRAD - Data | 1993/00/00 | |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo | |
| FNTA - Autore | Perrella Lucia | |
| FNTT - Denominazione | A 14/00019064 | |
| FNTD - Data | 1993/00/00 | |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Soprintendenza BAP Molise | |
| FNTS - Posizione | Cartella Oratino | |
| FNTI - Codice identificativo | OratinoDA19064 | |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto | |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista | |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 | |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720002 | |
| BIBN - V., pp., nn. | II, pp. 249 - 255 | |
| AD - ACCESSO AI DATI | | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESS | SO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 | |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili | |
| CM - COMPILAZIONE | | |
| CMP - COMPILAZIONE | | |

| CMPD - Data | 1993 |
|--|-------------------|
| CMPN - Nome | Perrella Lucia |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | del Rosso Anna |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | del Rosso Anna |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |