

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00020550

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1400020549

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione rurale, padronale, bifamiliare

OGTN - Denominazione Azienda Agricola Selvaggi

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione locale

OGAD - Denominazione Casino Santa Maria

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Molise

PVCP - Provincia CB

PVCC - Comune San Massimo

<b>PVCL - Località</b>	GRONDARI
<b>PVCE</b>	Contrada Santa Maria delle Fratte
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Santa Maria
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	TP
<b>SETN - Numero</b>	003
<b>SETD - Denominazione</b>	S. Maria delle Fratte
<b>SETP - Numero nel settore</b>	002
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	San Massimo
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	006/ 2013
<b>CTSN - Particelle</b>	439
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.406219232
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.504206211
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	2-12-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3872133) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze ottocentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	iscrizione
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Edificio rurale legato all'attività agricola del territorio. Dall'analisi degli elementi architettonici dell'edificio e di altri similari si può ipotizzare la costruzione di tali fabbriche tra il secolo XIX e l'inizio del secolo XX, confortata dalla presenza nella chiave del portale della data 1874 con la lettera S che è l'iniziale della famiglia Selvaggi proprietaria dell'immobile.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>RENF - Fonte</b>	data
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1874
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1874
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	ala Est
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	ala Ovest
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t, p.1
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Il casino ha le caratteristiche di una costruzione rustica fortificata a pianta quadrata con corte interna. Tre lati della struttura si sviluppano su di un solo livello, mentre il quarto, contrapposto all'ingresso principale, si articola su due piani. La struttura portante della muratura è in pietra, la copertura è in legno. Gli orizzontamenti presentano tipologie differenti quali travi di legno e tavolato, putrelle e voltine ed infine volte a vela in laterizio. Alla corte interna, pavimentata in pietra, oltre che dall'ingresso principale è possibile accedere da altri due ingressi secondari posti lateralmente. Dall'interno della corte è possibile individuare due corpi principali ai quali sono addossati quattro strutture di dimensioni minori. La facciata principale è compatta e non consente la lettura dell'articolazione planimetrica. Al piano terra sono posti ambienti voltati nei due corpi principali e

ambienti con solai in legno lungo le facciate laterali. Oltre le due unità abitativ

## **PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

### **PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano o quota** intero bene

**PNTS - Schema** a corte

**PNTF - Forma** quadrata

**PNTE - Dati icnografici significativi** cortile interno

## **FN - FONDAZIONI**

### **FNS - STRUTTURE**

**FNSU - Ubicazione** intero bene

**FNSC - Tecnica costruttiva** non accertabile

## **SV - STRUTTURE VERTICALI**

### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** intero bene

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere** continua

**SVCM - Materiali** pietra

**SVCM - Materiali** intonaco

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione** piano terra (corpo principale)

### **SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** volta

**SOFF - Forma** a vela

### **SOE - STRUTTURA**

**SOER - Riferimento** intera volta

**SOES - Specificazioni tecniche** in laterizio

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione** piano terra ambienti laterali

### **SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** solaio

### **SOE - STRUTTURA**

**SOER - Riferimento** intero solaio

**SOEC - Tecnica costruttiva** in legno

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione** intero p. 1

### **SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** solaio

<b>SOFP - Caratteristiche</b>	a voltine
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in ferro
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo emergente
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	in legno
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	avancorpo
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a 2 falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	interna copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	in legno
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	baricentrale

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a T
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su archi rampanti
<b>SCSM - Materiali</b>	laterizio
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	cortile
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a romanelle
<b>DECM - Materiali</b>	coppi
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	portale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	documentaria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	S/1874
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di</b>	

<b>conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Struttura nel complesso solida ed in buono stato di conservazione. L'edificio non ha subito alcun intervento di trasformazione ad eccezione della parte abitata dove sono stati ripuliti gli ambienti. in origine privo di servizi igienici.
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte e soffitti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano terra
<b>USAD - Uso</b>	stalla
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla</b>	

<b>parte</b>	piano terra
<b>USAD - Uso</b>	fienile
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	piano primo
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria (sec. XIX - 1874)
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>USOD - Uso</b>	stalla
<b>USOD - Uso</b>	fienile
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	1497/39, art.5
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	D.M. 23.09.1975
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero comune
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F. approvato nel 1977
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	zona agricola
<b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b>	P.T.P.A.A.V. n. 3 - LR n.24/89
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Di Brino Cinzia
<b>FTAD - Data</b>	1996/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CCXXXIV-28-17 (inv. 7037)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimoDBC00020550
<b>FTAT - Note</b>	veduta prospetto principale
<b>FTAF - Formato</b>	18x24 13x18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n



<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-15-6 (inv.65002)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550a
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale Est
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550b
<b>FTAT - Note</b>	prospetto posteriore Ovest
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLXX-15-8 (inv.64997)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550c
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospetti laterale Nord e principale Est
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-14-17/18 (inv.64984/5)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550d
<b>FTAT - Note</b>	prospetto laterale Nord
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise

<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-14-18 (inv.64985)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550e
<b>FTAT - Note</b>	prospetto laterale Sud
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-16-14 (inv.65029)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550f
<b>FTAT - Note</b>	accesso principale Est
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-14-26 (inv.64993)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550g
<b>FTAT - Note</b>	stemma famiglia Selvaggi e data 1874
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-15-16 (inv.65012)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550h
<b>FTAT - Note</b>	vista accesso principale Est dal cortile
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-15-13 (inv.6509)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550i

<b>FTAT - Note</b>	particolare scala fronte principale sul cortile
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-15-19 (inv.65015)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550l
<b>FTAT - Note</b>	vista dal cortile accesso laterale su fronte Sud
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-15-18 (inv.65014)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550m
<b>FTAT - Note</b>	vista dal cortile accesso laterale su fronte Nord
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-15-22 (inv.65018)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550n
<b>FTAT - Note</b>	Androne accesso principale Est: vista scala nel cortile
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-16-2 (inv.65027)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550o
<b>FTAT - Note</b>	porta di accesso laterale Nord
<b>FTAF - Formato</b>	8x12

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-15-29 (inv.65025)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550p
<b>FTAT - Note</b>	particolare scala esterna nel cortile
<b>FTAF - Formato</b>	8x12

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-15-26 (inv.65022)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550q
<b>FTAT - Note</b>	interno piano terra: ambienti adibiti a stalla
<b>FTAF - Formato</b>	8x12

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-15-24 (inv.65020)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550r
<b>FTAT - Note</b>	particolare strutture portanti ambienti stalle
<b>FTAF - Formato</b>	8x12

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-15-23 (inv.65019)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550s
<b>FTAT - Note</b>	piano terra: stalle
<b>FTAF - Formato</b>	8x12

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXLII-16-1 (inv.65026)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550t
<b>FTAT - Note</b>	particolare volta ambienti a piano terra
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FTAD - Data</b>	1978/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550t1
<b>FTAT - Note</b>	particolare copertura attacco corpo anteriore e posteriore
<b>FTAF - Formato</b>	8x12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Benvenuto Cinthia
<b>FTAD - Data</b>	2013/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550u
<b>FTAT - Note</b>	Vista generale contesto con adiacente Chiesa S. Maria delle Grazie
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Benvenuto Cinthia
<b>FTAD - Data</b>	2013/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SanMassimo20550v
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale Est
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg.6 p.lla 439
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SanMassimoSC00020550
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
<b>DRAD - Data</b>	2013/00/00

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNT - Tipo</b>	scheda
<b>FNTA - Autore</b>	SBAAAASCB - Gruppo Boiano
<b>FNTT - Denominazione</b>	A 14/00020550
<b>FNTD - Data</b>	1978/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Soprintendenza BAP
<b>FNTS - Posizione</b>	Cartella San Massimo
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	SanMassimoDA20550

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Mascitta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720003
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	III,351-354

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2007
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720052

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1996/12/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720066

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1996/12
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720064

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2001/11/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720067

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1996
<b>CMPN - Nome</b>	Di Brino Cinzia

<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Melloni Lavinia
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2012
<b>RVMN - Nome</b>	Di Brino Cinzia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2013
<b>AGGN - Nome</b>	Benvenuto Cinthia
<b>AGGE - Ente</b>	Soprintendenza BAP Molise
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Melloni Lavinia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Salvatorelli Valentina
<b>AGGE - Ente</b>	SABAP Molise
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Benvenuto Cinthia
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	<p>Tipico fabbricato pedemontano con strutture architettoniche di un certo rilievo e ben armonizzate. Sorge isolato, sulla collina alla periferia del paese, nelle vicinanze della Chiesa di Santa Maria delle Grazie detta anche S. Maria delle Fratte. al limite di un bosco. L'edificio è dotato di un impianto di smaltimento dei liquami.</p>