

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00037082 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | borghese, bifamiliare |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Di Biase-Moscufo |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|---------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Castelmauro |
| PVCL - Località | CASTELMAURO |
| PVCI - Indirizzo | Corso Umberto I 14, 15,17 |
| PVCA | Via S. Antonio 20 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Castelmauro |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|----------------|
| ZURN - Numero | 02 |
| ZURD - Denominazione | centro abitato |

SET - SETTORE

| | |
|---------------------------|-----------------|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 048 |
| SETD - Denominazione | zona S. Antonio |
| SETP - Numero nel settore | 01 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------|-------------|
| CTSC - Comune | Castelmauro |
|---------------|-------------|

| | |
|--|---|
| CTSF - Foglio/Data | 023/ 1979 |
| CTSN - Particelle | 843 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | part. 842, 845, 849 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.710051436 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.828144562 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 26-4-2018 |
| GPBO - Note | (3979243) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELW - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| RE VW - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| | |

| | |
|--|--|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 4 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t., p.1, p.2, p.3 |
| SIIV - Suddivisione verticale | a elementi seriali |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio di pianta quadrata con corte centrale con muri perimetrali in pietra locale intonacata nei piani superiori e a vista al piano terra. La copertura a falde ha manto in coppi. Nell'immobile oltre le due unità abitative un deposito ed una rimessa. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | a corte interna |
| PNTF - Forma | quadrata |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | piano terra |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | pietra locale |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | piano I |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra locale |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| | |

| | |
|--|------------------------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX |
| USOD - Uso | caserma carabinieri |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. adottato il 13 ottobre 1992 |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona B |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Di Brino Cinzia |
| FTAD - Data | 1993/06/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXC-4-8 (inv. 74515) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB74515 |
| FTAT - Note | veduta prospetto principale est |
| FTAF - Formato | 18x24 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |

| | |
|---|------------------------------------|
| FTAA - Autore | Morgillo Francesco |
| FTAD - Data | 1993/09/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXC-18-11 (inv. 74735) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB74735 |
| FTAT - Note | veduta est |
| FTAF - Formato | 18x24 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Morgillo Francesco |
| FTAD - Data | 1993/09/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXC-19-1 (inv. 74737) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB74737 |
| FTAT - Note | veduta ovest |
| FTAF - Formato | 18x24 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Morgillo Francesco |
| FTAD - Data | 1993/09/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXC-18-12 (inv. 74736) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB74736 |
| FTAT - Note | veduta nord-est |
| FTAF - Formato | 18x24 13x18 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Morgillo Francesco |
| FTAD - Data | 1993/09/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXC-19-2 (inv. 74738) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAASCB74738 |
| FTAT - Note | veduta nord |
| FTAF - Formato | 18x24 13x18 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 23 p.lla 843 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |

| | |
|---|--|
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | CastelmauroSC00037082 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 1979/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720004 |
| BIBN - V., pp., nn. | IV,85-91 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Di Brino Cinzia |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Di Brino Cinzia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Salvatorelli Valentina |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |