

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00018199

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzina

OGTQ - Qualificazione plurifamiliare

OGTN - Denominazione Palazzo Capussi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione idiomatica

OGAD - Denominazione Casa Romana

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | IS |
| PVCC - Comune | Bagnoli del Trigno |
| PVCL - Località | BAGNOLI DEL TRIGNO |
| PVCI - Indirizzo | Via S. Caterina 61, 65, 67, 69, 71 |
| PVCA | Via Casa Romana |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Bagnoli del Trigno |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |

SET - SETTORE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 002 |
| SETD - Denominazione | Borgo S. Caterina |
| SETP - Numero nel settore | 001 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|--------------------|
| CTSC - Comune | Bagnoli del Trigno |
| CTSF - Foglio/Data | 016/ 1980 |
| CTSN - Particelle | 487 |
| CTSN - Particelle | 488 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 14.459064466 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.706094317 |

| | |
|---|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|---|--------------------|

| | |
|--|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
|--|--|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
|-------------------------------------|---------------|

| | |
|--|--|
| GPBT - Data | 6-8-2017 |
| GPBO - Note | (3720012) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione/ristrutturazione |
| ATBD - Denominazione | maestranze cinquecentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | centro urbano |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Il primo documento in cui è menzionato Bagnoli è del 981 ed è conservato nell'Archivio di Montecassino. Con l'inizio della dominazione normanna Bagnoli divenne parte della Contea d'Isernia. Durante la dominazione Sveva Bagnoli passò alla pertinenza dei Conti di Molise fino al 1269, quando fu assegnato a Riccardo di Montefusco. Nei secoli successivi si avvicendarono alla guida del feudo diverse famiglie, ultima quella dei Sanfelice che conservò il feudo fino all'eversione della feudalità. La particolarità dello sviluppo di Bagnoli è data dalla scissione del borgo in due zone: una sullo sperone di roccia (Terra di sopra) con la presenza del Castello Sanfelice e il Borgo del Mandriglio, l'altra lungo il pendio (Terra di sotto) con il borgo di Santa Caterina. Dal secolo XIX, l'incrocio dei principali assi, via Garibaldi, via Municipio, via Chiesa, guiderà lo sviluppo edilizio e la nascita delle principali piazze urbane. Lo sviluppo novecentesco ha come assi via Cesare Rossi e via Roma. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | X |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 981/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVV - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | edificazione |
| RENN - Notizia | L'edificio denominato Casa Romana non risale a quell'epoca, fu edificato intorno al 1500 quando venne costruita la chiesa di Santa Caterina, riutilizzando elementi medioevali. Adibita a casa vescovile fino alla fine del XX secolo. |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XVI**RELV - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** fine**REVW - Validità** ante**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli sfalsati**SIIN - Numero di piani** 3**SIIP - Tipo di piani** p.t.; p.1; p.2**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio in pianta rettangolare è disposto secondo un orientamento Est-Ovest e si sviluppa su tre livelli di piano, la muratura portante è in pietra intonacata, la copertura è a due falde. L'elemento caratterizzante è la bifora delineata da una cornice in pietra con ai lati capitelli con foglie stilizzate, nell'arco ogivale si aprono altri due archi trilobati con colonnina centrale e un piccolo rosone. Nell'angolo destro della casa su una mensola con cariatide un leone con le zampe sollevate per reggere una tavoletta con uno stemma. Nell'immobile tre unità abitative, un deposito e tre rimesse.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** piano terra**PNTS - Schema** corpo unico**PNTF - Forma** irregolare**FN - FONDAZIONI****FNS - STRUTTURE****FNSU - Ubicazione** intero bene**FNST - Tipo** continua**FNSC - Tecnica costruttiva** non accertabile**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** intero bene**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** in muratura**SVCQ - Qualificazione del genere** continua**SVCM - Materiali** pietra**SVCM - Materiali** intonaco

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|-----------|
| CPFF - Forma | a capanna |
|---------------------|-----------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPCR - Riferimento | intera struttura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| CPCT - Struttura primaria | in legno |
|----------------------------------|----------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------|
| CPMT - Tipo | tegole |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------|
| SCLU - Ubicazione | esterna |
|--------------------------|---------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
|----------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| SCLO - Categoria | principale |
|-------------------------|------------|

| | |
|------------------------|---|
| SCLN - Quantità | 1 |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|------------|
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
|----------------------------------|------------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|--------------------------|-------------|
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
|--------------------------|-------------|

| | |
|----------------------|----------|
| PVMG - Genere | in cotto |
|----------------------|----------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|--------------------------|--------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto laterale |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| DECT - Tipo | bifora |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------------|--------|
| DECM - Materiali | pietra |
|-------------------------|--------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
|--------------------------------------|----------|

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|--------------------------------------|---------|
| RSTR - Riferimento alla parte | infissi |
|--------------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------|------------|
| RSTI - Data inizio | 1986/00/00 |
|---------------------------|------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| RSTF - Data fine | 1986/00/00 |
|-------------------------|------------|

| | |
|--|---|
| RSTT - Tipo di intervento | rifacimento infissi. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XVI |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà mista pubblica/ecclesiastica |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di San Silvestro Papa (part. 487 sub 4) |
| CDGS - Indicazione specifica | privati (part. 487 sub 1-2-3 e part. 488) |
| CDGI - Indirizzo | Via Giuseppe Garibaldi, 86091 Bagnoli del Trigno IS |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1497/1939, art. 1) |
| NVCD - Data notificazione | 1997/12/23 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. |
| STUN - Sintesi normativa zona | conservazione e restauro conservativo |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Galuppo Emilio |
| FTAD - Data | 1993/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXII - 2 - 15 (inv.73154) |
| FTAN - Codice identificativo | BagnoliFA18199A |
| FTAT - Note | prospetto principale |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Galuppo Emilio |
| FTAD - Data | 1993/00/00 |

| | |
|---|---|
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | BagnoliGE18199 |
| FTAT - Note | particolare prospetto |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Coletta Mario |
| FTAD - Data | 1985/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXII-12-5 (inv. 58270) |
| FTAN - Codice identificativo | BagnoliGE18199A |
| FTAT - Note | portale |
| FTAF - Formato | 13x18, 18x24 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 16 p.lle 487-488 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia |
| DRAN - Codice identificativo | BagnoliSC18199 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia |
| DRAD - Data | 1993/00/00 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Galuppo Emilio |
| FNTT - Denominazione | 1400018199 |
| FNTD - Data | 1993/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | SBAP Molise |
| FNTS - Posizione | cartella Bagnoli del Trigno |
| FNTI - Codice identificativo | BagnoliVS18199 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720002 |
| BIBN - V., pp., nn. | II, pp. 19 - 24 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Trombetta Ada |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720015 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1993

CMPN - Nome

Galuppo Emilio

**FUR - Funzionario
responsabile**

Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2012

RVMN - Nome

del Rosso Anna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2017

AGGN - Nome

del Rosso Anna

AGGE - Ente

SABAP Molise

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Benvenuto Cinthia